

موضوع: بد روشن شدن خودروهای پراید مجهز به کیت انژکتوری والتو در فصل سرما

با توجه به بررسی صورت پذیرفته در خصوص بد روشن شدن خودروهای پراید مجهز به سیستم سوخت رسانی انژکتوری والتو و سیستم ایموبیلایزر، به اطلاع نمایندگی های مجاز محترم می رساند، علت بروز این عیب، نقص برنامه نرم افزاری در ECU می باشد که با شروع فصل سرما و کاهش دمای هوا رخ داده است. لذا با توجه به اینکه فرآیند کالیبراسیون این نوع ECU، زمانبر خواهد بود، لازم است به منظور رفع این مشکل در کوتاه مدت و روشن نمودن خودرو در حالت استارت سرد و جلوگیری از تعویض بی مورد قطعات، سوئیچ خودرو به مدت حدوداً "یک دقیقه در وضعیت ON قرار گرفته و سپس عمل استارت زدن صورت پذیرد. بنابراین لازم است نمایندگیهای مجاز، مشتریان را در این خصوص راهنمایی نمایند تا پس از اعمال برنامه اصلاحی مشکل مربوطه بطور جامع مرتفع گردد.

