



اطلاعیه فنی



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۲۳

شماره: ۱۳۹۶-۰۲

کلید مدرک: ۱۶۵۸۴

نوع خودرو: پارس و ۴۰۵

عنوان: روش رفع ایراد افت ناگهانی دور موتور در موتورهای TU5 Bosch ME7.4.4

به اطلاع کلیه نمایندگان مجاز می‌رساند در صورت مراجعه خودروی پارس یا پژو ۴۰۵ با موتور TU5 و

EMS Bosch ME7.4.4 با ایراد افت ناگهانی دور موتور، لازم است اقدام به تعویض ECU موتور گردد.

شرح دقیق ایراد:

۱- بعد از فشردن پدال گاز و برداشتن پا از روی پدال در حالت سکون، دور موتور به حدود 600 rpm می‌رسد و موتور در آستانه خاموش شدن قرار می‌گیرد، (در حالت سرد احتمال خاموش شدن دارد) که باعث لرزش

شدید موتور و آگزوز می‌گردد.

۲- برداشتن کامل پا از روی پدال گاز به منظور کاهش سرعت در حالت حرکت، قبل از سرعت گیر یا سرپیچ

، عقربه دور موتور تا حد خاموش شدن پایین می‌آید.

شماره فنی	شرح قطعه
۲۰۹۰۳۱۹۷	ECU موتور بنزینی TU5JP4 با EMS:Bosch یورو ۴ با تگ و کد دسترسی (با EOBD)
۲۰۹۰۳۱۹۸	ECU موتور بنزینی با ایموبلایزر با EMS:BOSCH EURO 4 با تگ و کد دسترسی (بدون EOBD)

صفحه: ۱

تصویب: معاونت مهندسی و کیفیت

نام: عبدالرضا امیرمندی

امضاء:

تایید: مهندس کیفیت

نام: مهندس خادمی

امضاء:

تایید: محمد قسه‌کننده

نام: مسعود چوپانی

امضاء:

اقدام کننده: محمد علامیر

امضاء: