


به اطلاع نمایندگان مجاز می‌رساند در صورت مراجعه خودروی ۲۰۶ با EMS MAW با ایراد

بالا ماندن دور موتور در حالت Idle، به شرح زیر اقدام نمایید:

۱- ابتدا اطمینان حاصل کنید ارتباط مدارات الکتریکی زیر بطور صحیح برقرار است. (تست اهمی بگیرید):

- مسیر واقع در دسته سیم اصلی از پدال تا اینترکانکتور ۱۶ پایه مشکی (IC02B).
- مسیر دسته سیم موتور از اینترکانکتور مذکور تا ECU موتور.
- و مسیر واقع در دسته سیم موتور از ECU تا دریچه گاز برقی.



۲- سپس اقدام به کنترل پدال گاز برقی گردد. پدال گاز بهینه دارای یک لیبل زرد رنگ از تاریخ تولید 95/04/05 به بعد می‌باشد. در صورت عدم مشاهده مشخصه مذکور، اقدام به تعویض قطعه پدال گاز به شماره فنی ۰۳۲۰۳۰۳۴ نمایید.

نکته: یادآوری می‌گردد رویه رفع سایر ایرادات رایج مرتبط با EMS MAW (غرب استیل) در اطلاعیه فنی ۵۳-۱۳۹۵ درج شده است.

پدال گاز برقی بهینه با مشخصه لیبل زرد رنگ

